

一、此の製鐵工の間に注意すべきは、職工側への負担を減らすことである。
 二、原料の供給は、なるべく安定し、かつ品質を確保することである。
 三、生産設備の維持と改良に努め、生産効率を向上させることである。
 四、労働者の健康と安全を第一とし、適切な労働環境を提供することである。
 五、製品の品質管理を徹底し、顧客の信頼を得ることである。
 六、環境保護に配慮し、持続可能な生産活動を行うことである。
 七、技術革新を促進し、競争力を高めることである。
 八、労務管理を改善し、労働者のモチベーションを高めることである。
 九、コスト削減を図り、経営効率を向上させることである。
 十、社会貢献活動を通じて、企業のイメージを向上させることである。