査中

右及申（通）報候也

別記一

一、投石電車ノ被害（五台）

方向	電車番号	仝運転手	仝車掌	被害時間	被害場所	被害程度
錦糸堀行	第五三号	山野大助	坂場五松	午后八時三十分頃	学校前トモスリン製作所ノ間	横窓硝子二枚
仝	第六一号	宮倉芳助	渡虎次一	〃八時三十五分頃	仝	乗降口引戸硝子三枚、横窓硝子十二枚、正面窓硝子二枚・鎧戸一枚
小松川行	第六二号	坂村末郎	磯木種助	〃八時四十分頃	仝	乗降口引戸硝子二枚、横窓硝子六枚、正面窓硝子二枚鎧戸一枚
錦糸堀行	第五四号	伊藤吉兵衛	平山栄次	〃八時四十三分頃	仝	乗降口引戸硝子二枚、横窓硝子二枚、運転台前硝子一枚横窓枠一枚正面窓硝子一枚鎧戸六枚
小松川行	第五二号	豊田藤一	中山清次	〃八時四十五分頃	仝	横窓硝子一枚

右被害約五百円